



Преобразователь интерфейсов GW-RS/E

Перечень подключаемых приборов

Номер типа прибора	Наименование прибора
17	ИВИТ-М
18	ДВТ-03
19	EClerk-ECO-M-RHT-RS
20	EClerk-ECO-M-RHTC-RS
21	ПАС-01-RS (при работе ПАС в режиме преобразования температуры)
22	ПАС-01-RS (при работе ПАС в режиме преобразования тока)
23	ПАС-01-RS (при работе ПАС в режиме преобразования напряжения в мВ)
24	ПАС-01-RS (при работе ПАС в режиме преобразования напряжения в В)